



No.1

療育センター棟

1階 玄関
床 長尺シート+下地材

作業前




No.1

療育センター棟

1階 玄関
床 長尺シート+下地材

作業後



No.1

療育センター棟

1階 玄関
床 長尺シート+下地材

試料



No.4

療育センター棟

1階 下足コーナー
床 長尺シート+下地材

作業前




No.4

療育センター棟

1階 下足コーナー
床 長尺シート+下地材

作業後



No.4

療育センター棟

1階 下足コーナー
床 長尺シート+下地材

試料



No.5

療育センター棟

1階 医事室
床 長尺シート(緑)+下地材

作業前



No.5

療育センター棟

1階 医事室
床 長尺シート(緑)+下地材

作業後



No.5

療育センター棟

1階 医事室
床 長尺シート(緑)+下地材

試料



No.12

療育センター棟

1階 厨房
天井 フレキシブルボード

作業前



No.12

療育センター棟

1階 厨房
天井 フレキシブルボード

作業後



No.12

療育センター棟

1階 厨房
天井 フレキシブルボード

試料



No.15

療育センター棟

1階 集会室
天井 クロス+ケイ酸カルシウム板

作業前



No.15

療育センター棟

1階 集会室
天井 クロス+ケイ酸カルシウム板

作業後



No.15

療育センター棟

1階 集会室
天井 クロス+ケイ酸カルシウム板

試料



工事名 旧東大阪市療育センター及び
西宮児童養育施設分室に係る
アスベスト含有調査委託業務
建材製品中の含有調査
調査状況
療育センター棟
1階 EV付近
壁 塗材
2022/12/19

No.20

療育センター棟

1階 EV前
壁 塗材

作業前



工事名 旧東大阪市療育センター及び
西宮児童養育施設分室に係る
アスベスト含有調査委託業務
建材製品中の含有調査
調査状況
療育センター棟
1階 EV付近
壁 塗材
2022/12/19

No.20

療育センター棟

1階 EV前
壁 塗材

作業後



工事名 旧東大阪市療育センター及び
西宮児童養育施設分室に係る
アスベスト含有調査委託業務
建材製品中の含有調査
調査状況
療育センター棟
1階 EV付近
壁 塗材
2022/12/19

No.20

療育センター棟

1階 EV前
壁 塗材

試料



No.24

療育センター棟

2階 階段室付近小部屋
天井 フレキシブルボード

作業前



No.24

療育センター棟

2階 階段室付近小部屋
天井 フレキシブルボード

作業後



No.24

療育センター棟

2階 階段室付近小部屋
天井 フレキシブルボード

試料



No.26

療育センター棟

2階 病院上(便所)
天井 フレキシブルボード

作業前



No.26

療育センター棟

2階 病院上(便所)
天井 フレキシブルボード

作業後




No.26

療育センター棟

2階 病院上(便所)
天井 フレキシブルボード

試料




工事名	旧東大阪市療育センター及び 西家庭児童相談所跡地等に係る アスベスト含有調査委託業務
	建材製品中の含有調査
	調査状況
	療育センター棟
	R階 屋上
	屋根 ルーフィング
2022/12/19	

No.36

療育センター棟

屋上
アスファルトルーフィング

作業前



工事名	旧東大阪市療育センター及び 西家庭児童相談所跡地等に係る アスベスト含有調査委託業務
	建材製品中の含有調査
	調査状況
	療育センター棟
	R階 屋上
	屋根 ルーフィング
2022/12/19	

No.36

療育センター棟

屋上
アスファルトルーフィング

作業後




工事名	旧東大阪市療育センター及び 西家庭児童相談所跡地等に係る アスベスト含有調査委託業務
	建材製品中の含有調査
	調査状況
	療育センター棟
	R階 屋上
	屋根 ルーフィング
2022/12/19	

No.36

療育センター棟

屋上
アスファルトルーフィング

試料




No.39

歯科棟

屋上
アスファルト防水

作業前




No.39

歯科棟

屋上
アスファルト防水

作業後



No.39

歯科棟

屋上
アスファルト防水

試料



No.44

療育センター棟

外部階段裏 塗材

作業前



No.44

療育センター棟

外部階段裏 塗材

作業後



No.44

療育センター棟

外部階段裏 塗材

試料



No.46

歯科棟

1階 診察室
床 シート+下地材

作業前



No.46

歯科棟

1階 診察室
床 シート+下地材

作業後



No.46

歯科棟

1階 診察室
床 シート+下地材

試料